

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1193/AV5 DEL 03/12/2015

Oggetto: Recepimento Piano Interventi per la sicurezza Anno 2016 ed adempimenti residuali Anno 2015. Provvedimenti.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

1. Di recepire integralmente con il presente atto, ai sensi dell'art.8 del vigente Regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e tutela della salute e luoghi di lavoro approvato con Determina n.278/ASURDG del 2012, la nota del RSPP di AV5 prot.n.635168/2015 comprensiva del c.d. Piano Interventi per la sicurezza 2016 ed adempimenti residuali relativi all'anno 2015 che si allega alla presente di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).
2. Di stabilire che le risorse economiche necessarie e la relativa copertura finanziaria alle azioni contenute nel suddetto documento programmatico saranno oggetto di un successivo e separato provvedimento a cura delle competenti UU.OO. di Area Vasta n.5.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alle seguenti articolazioni organizzative di Area Vasta: Servizio Prevenzione e protezione, UU.OO.CC Direzioni Mediche di PO; UOC Attività Tecniche e Patrimonio; UOC Acquisti e Logistica; Nucleo Controllo atti.
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio della Area Vasta n.5.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.28, comma 6, della L.R. n.13/2003.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)

La presente determina consta di n.17 pagine di cui n.14 pagine di allegati (in formato pdf) che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.
- Determina n.278/ ASURDG 2012
- Determina n.561/ASURDG del 12/08/2015.

Motivazione:

La configurazione strutturale dell'ASUR a decorrere dal 1° Gennaio 2006 ed il conseguente nuovo assetto delle responsabilità ha reso necessario garantire l'effettività della posizione di garanzia ai fini prevenzionali in capo al Direttore di Area Vasta senza soluzione di continuità rispetto all'assetto precedente.

In relazione all'entrata in vigore del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i. si è reso necessario adeguare complessivamente l'assetto delle disposizioni a suo tempo impartite in materia.

Con Determina n.278/ASURDG del 02/04/2012 il Direttore Generale ASUR, in qualità di Datore di Lavoro, considerato l'elevato livello di complessità aziendale ha provveduto ad approvare il nuovo Regolamento aziendale per l'organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della salute dei luoghi di lavoro, che sostituisce integralmente, ad ogni conseguente effetto, quello approvato con precedente Determina n.152/DGASUR del 28 Febbraio 2011.

Con Determina n.561 del 12/08/2015 si è provveduto a conferire ai Direttori delle Aree Vaste apposita delega di funzioni, ai sensi dell'art.16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e comma 2, del D.Lgs.n.81/08 e ss.mm.ii. per l'adempimento degli obblighi di cui agli artt.15 e 18, nonché di ogni altro obbligo gravante in capo al Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. richiamato, delle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ivi compresi gli obblighi di cui all'art.2087 c.c., nonché le funzioni identificate nell'art.5 del richiamato *Regolamento aziendale per l'organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e nei documenti cui nel medesimo art.5 si fa rinvio.*

L'art.8 del predetto Regolamento disciplina il c.d. Programma della Prevenzione stabilendone modalità di elaborazione, contenuti e capitoli dello stesso.

Con nota prot.n.635168 del 26/11/2015, la Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione in Area Vasta n.5, Dr.ssa Marta Ursini, trasmetteva alla Direzione di Area Vasta 5, tenuto conto dei contenuti dell'art.8 del vigente Regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e tutela della salute e luoghi di lavoro approvato con Determina n.278/ASURDG, il Piano di Interventi 2016 relativo alle diverse strutture organizzative di Area Vasta in relazione alle attività di sopralluogo e ricognizione operate di concerto con la UOC Attività Tecniche ed UO Acquisti e Logistica, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1), nonché gli adempimenti residuali relativi all'annualità 2015.

Il Direttore di Area Vasta, preso atto del predetta nota come elaborata dal Servizio Prevenzione protezione dava mandato alla UOC proponente di procedere al recepimento della stessa, comprensiva del Piano di Interventi 2016 nonché degli adempimenti residuali anno 2015, ad esito dei sopralluoghi svolti in relazione alla preventiva valutazione dei rischi con la descrizione degli interventi strumentali, impiantistici, di manutenzione di aggiornamento della dotazione delle attrezzature.

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta 5 per l'approvazione, il seguente schema di Determina:

SI PROPONE

1. Di recepire integralmente con il presente atto, ai sensi dell'art.8 del vigente Regolamento aziendale per l'organizzazione e la gestione della sicurezza e tutela della salute e luoghi di lavoro approvato con Determina n.278/ASURDG del 2012, la nota del RSPP di AV5 prot.n.635168/2015 comprensiva del c.d. Piano Interventi per la sicurezza 2016 ed adempimenti residuali relativi all'anno 2015 che si allega alla presente di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).
2. Di stabilire che le risorse economiche necessarie e la relativa copertura finanziaria alle azioni contenute nel suddetto documento programmatico saranno oggetto di un successivo e separato provvedimento a cura delle competenti UU.OO. di Area Vasta n.5.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alle seguenti articolazioni organizzative di Area Vasta: Servizio Prevenzione e protezione, UU.OO.CC Direzioni Mediche di PO; UOC Attività Tecniche e Patrimonio; UOC Acquisti e Logistica; Nucleo Controllo atti.
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio della Area Vasta n.5.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.28, comma 6, della L.R. n.13/2003.

Il Direttore della U.O.C SDAP
(Dott. Marco Ojetti)

Per il parere infrascritto:

U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Vista la dichiarazione espressa dal responsabile del procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del bilancio dell'Area Vasta n.5.

Il Dirigente f.f. UOC Servizio Economico finanziario
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Allegati n.1: Nota prot.n.635168/2015 (in formato pdf).

Copia



Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto
SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

Prot. 635168/25-11-2015/APSEPP

Al Direttore AREA VASTA 5
Avv. Giulietta Capocasa
Sede

Oggetto: Piano interventi 2016- AV5

In applicazione dell'art. 8 "Regolamento Aziendale per l'organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della salute e luoghi di lavoro, Determina 278/ASURDG del 2/04/2012 prot. 12296/ASURDG 17/05/2012", a seguito di sopralluoghi, che si rimettono in allegato, ed opportuna ricognizione con le DMPO, i Servizi Tecnici e Provveditorato, è stata compilata la modulistica riportante il Programma della Prevenzione per il 2016, di seguito riportata per gli adempimenti del caso.

Nel rimanere a disposizione per quanto ritenuto necessario, si porgono distinti saluti.



Il RSPP AV5
Dr. Marta Ursini

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Oggetto: Report dei sopralluoghi svolti dal S.P.P. nell'anno 2015 nelle UOC di Anatomia Patologica e 118.

Riferimenti	Postazione	Miglioramenti	Tempi di adeguamento - Costi da individuare
ANATOMIA PATOLOGICA			
<p>Art. 63, D. Lgs. 81/08 I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV. [L'U.O.C. è in attesa di ottenere certificato prevenzione incendi; sono da installare le luci e e la segnaletica di emergenza nonché le compartimentazioni ai sensi del DM 15/2011]</p> <p>Allegato IV – Punto 2.1.4-bis Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.</p>			
<p>ALLEGATO IV Punto 2 – Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi Punto 2.1.1</p>	Stanza prelievi istologici	<p>I rifiuti, prodotti durante lo svolgimento di procedure di pulizia della cappa aspirante, contaminati da sostanze volatili (formaldeide) non sono custoditi in recipienti a tenuta e muniti di chiusura tale da non provocare emissione di odori e vapori.</p> <p><i>Procedere alle verifiche di adempimento delle procedure introdotte per la gestione dei rifiuti.</i></p>	<p>Preposto Entro 31/12/15</p>
Punto 2.1.2		<p>Nei luoghi di lavoro sono cumulate sostanze, capaci di svolgere emanazioni sgradevoli, in quantità superiore a quelle strettamente necessarie alla lavorazione.</p> <p><i>Riformire in maniera adeguata la disponibilità in loco delle materie prime al fine di ridurre la loro presenza nell'ambiente lavorativo.</i></p>	<p>Preposto Entro 31/12/15</p>
Punto 2.1.5	<p>Lab. processazione Stanza prelievi istologici Lab. istologia Lab. coloratori</p>	<p>L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi non avviene vicino al luogo dove si producono.</p> <p><i>Verificare la fattibilità di introduzione di sistemi aspiranti da collocare nelle immediate vicinanze dei punti di emissione. [es.: sopra coloratori]</i></p>	<p>Dirigente Preposto Ufficio Tecnico (Progettazione)</p>
Articolo 64 D. Lgs. 81/08	Anatomia patologica 2° piano	<p>Presenza di macchine dovute a pregresse infiltrazioni d'acqua piovana dal soffitto.</p> <p><i>Procedere ad attività di manutenzione [ritinteggiatura] di pareti e soffitti</i></p>	<p>Ufficio tecnico Entro 31/12/15</p>
Articolo 71	Laboratorio immunocoloratori	<p>Le attrezzature devono essere oggetto di idonea manutenzione.</p> <p><i>Svolgere, sulla cappa di aspirazione, attività manutentiva.</i></p>	<p>Ufficio tecnico - Verifica eventuale ripristino o eliminazione Entro 31/12/15</p>
Allegato IV Punto 1.13.3 Punto 1.13.2.3	Gabinetti e lavabi Docce	Le dimensioni dei locali devono essere sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e	Eseguito ordine di acquisto n. 180 codice CIG ZF91572C67

		in condizioni appropriate di igiene <i>Migliorare il lay out dei locali e dotarli di arredi confacenti all'uso [armadietto a doppio scomparto per ciascun lavoratore; panche o sedie]</i>	Entro 31/12/15
Allegato IV Punto 1.9.2.4.	Finestre laboratori secondo piano.	Devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. <i>Migliorare i sistemi antisoleggiamento [manutenzione veneziane]</i>	Ufficio Tecnico Entro 31/12/15
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI – Art. 223	Laboratori di Anatomia Patologica	1. riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; 2. riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; 3. misure igieniche adeguate; 4. riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; 5. disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. 6. misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; 7. sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Dirigente Preposto Medico competente Servizio Prevenzione e Protezione Entro 31/12/15 Vedere verbale di sopralluogo Tecnico della Prevenzione Quirino Olori – ID 552246/13.04.2015/APSEPP
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI – Art. 233		Obbligo di utilizzazione degli agenti cancerogeni e/o mutageno in un sistema chiuso	Servizio Prevenzione e Protezione Medico competente – Istituzione registro esposti Entro 31/12/15
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI Titolo X – art. 266 e seg. D. lgs 81/08	Tutti i laboratori	Rispetto delle procedure relative a: a) limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; b) adozione delle misure di protezione individuali; c) rispetto delle misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; d) uso il segnali di rischio di avvertimento.	Dirigente Preposto

C.O. 118			
Allegato IV Punto 1.13.3		Le dimensioni dei locali devono essere sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene	Eseguito ordine di acquisto n. 180 codice CIG ZF91572C67
Punto 1.13.2.3	Gabinetti e lavabi Docce	<i>Migliorare il lay out dei locali e dotarli di arredi confacenti all'uso [armadietto a doppio scomparto per ciascun lavoratore; panche o sedie]</i>	Entro 31/12/15
Art. 174 Allegato XXXIV	Postazioni videoterminali	Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro, in conformità ai requisiti minimi di cui all'ALLEGATO XXXIV <i>Migliorare il lay out dei locali dotandoli di arredi corrispondenti all'ALLEGATO XXXIV ed insonorizzando le postazioni lavorative</i>	Vedere verbale sopralluogo Tecnico della Prevenzione Quirino Olori del 16.03.2015 in allegato. Entro 31/12/15
Allegato IV Punto 1.9.2.4.	Finestre	Devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. <i>Migliorare i sistemi antisoleggiamento [manutenzione veneziane]</i>	Ufficio tecnico 31/12/15
Allegato IV	Igiene luoghi di lavoro	Manutenzione ordinaria e/o straordinaria pareti e soffitti	Ufficio Tecnico Entro 31/12/15

Si allegato verbali di sopralluogo svolti presso le UU.OO. utilizzati per la stesura del Piano di Interventi 2016 ai sensi del dell'art. 8 del "Regolamento aziendale per l'organizzazione e gestione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, giusta Determina 278 del 2 aprile 2012 della Direzione ASUR.



Servizio Prevenzione Protezione

ID: 54243303/16/04/2015/SBSEPP

Al Referente Medici EST, Dr. F. Egidì

e, p. c.

Al Direttore Servizi territoriali, dr. G. Picciotti

Al Direttore 118, Dr. F. P. Postacchini

Loro Sedi

Oggetto: richiesta verbale sopralluogo Centrale Operativa 118

Così come richiesto nella V/s nota n. 0019780/12/03/2015 si allega il verbale in oggetto.

Distinti saluti.

RSPP Dr.ssa Marta Ursini



Ascoli Piceno - S. Benedetto del Tr.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - ASCOLI PICENO - S. BENEDETTO DEL TR.

Protocollo n.ro ID: 542277|16/03/2015|APSEPP

Dott.a MARTA URSINI
Responsabile S.P.P.
Area Vasta 5 AP-SBT
Sede

Oggetto: Sopralluogo Centrale operativa 118 di Ascoli Piceno

A seguito di incarico ricevuto, in data 13/02/2015, lo scrivente ha eseguito sopralluogo presso la Centrale Operativa 118 di Ascoli Piceno, riscontrando quanto di seguito riportato:

Riscontro	Soluzione
Le postazioni lavorative (n.4) e la postazione internet (n.1) sono totalmente prive di sistemi insonorizzanti atti a non far perdere la concentrazione degli operatori durante l'attività lavorativa (rif. D. Lgs. 81/08 art.187 e seg. Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro - Punto 3.2.4 -Definizione degli obiettivi acustici da raggiungere - del Manuale di Buona Pratica - Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro - ISPESL - 2004)	Riprogettazione postazioni di lavoro
Gli arredi delle postazioni lavorative risultano obsoleti e le sedie, a disposizione degli operatori, non dispongono più dei requisiti di adattabilità alle variabili antropometriche dei lavoratori (Rif. D. Lgs. 81/08 - Allegato XXXIV) poiché i sistemi di regolazione (altezza dello schienale, supporti alla regione dorso-lombare, braccioli) risultano deteriorati.	Sostituzione sedie
Le periferiche al sistema pc quali microfoni-cuffia, a disposizione dei lavoratori, risultano desueti ed obsoleti (In qualche caso sono tenuti insieme da cerotti o nastri) (Rif. D. Lgs. 81/08)	Sostituzione delle cuffie-microfono
Le pareti risultano sporche (Rif. D. Lgs. 81/08)	Ritinteggiatura del locale
Il sistema di videosorveglianza anche utilizzato per riscontri nei tragitti interni al PO Mazzoni dalle ambulanze non risulta più funzionante (Rif. D. Lgs. 81/08 - Viabilità interna)	Ripristinare il sistema di videosorveglianza
Le porte di ingresso al 118 risultano, in alcuni punti, non più efficienti per cui permettono l'ingresso di animali/ingressi sotto il	Ripristinare la giusta usabilità delle porte



Ascoli Piceno - S. Benedetto del Tr.

pavimento galleggiante in dotazione al 118 (Rif. D. Lgs. 81/08)	
Il sistema citofono a servizio del 118 non risulta in funzione (Rif. D. Lgs. 81/08 - Rischio aggressione notturna)	Ripristinare il sistema citofono



IL TECNICO DELLA PREVENZIONE
NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

QUIRINO CLARIF

ALBO PRETORIO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - ASCOLI PICENO

ID: 552246|13/04/2015|APSEPP

Dott.a Marta Ursini
Responsabile S.P.P.
ASUR MARCHE AV 5 Ascoli P. – S. Benedetto del T.
Sede

Oggetto: UOC Anatomia Patologica PO Mazzoni

A seguito di sollecitazione da parte di alcuni lavoratori dell'UOC di Anatomia Patologica indicante la presenza di odori di composti chimici volatilizzati negli ambienti lavorativi posti a piano terra [in special modo all'inizio dell'attività lavorativa], lo scrivente, in data 11/04/2015, alle ore 8,00 circa, ha effettuato sopralluogo, prima dell'inizio delle normali attività lavorative, presso le stanze identificate come "Inclusore" e "Prelievi" riscontrando quanto segue.

STANZA INCLUSORE.

Per lo svolgimento dell'attività lavorativa sono utilizzate le seguenti sostanze:

• **XILENE [CARLO ERBA]**

Dalla lettura dell'etichettatura risulta:

- H226 Liquido e vapori infiammabili;
- H312 Nocivo a contatto con la pelle;
- H332 Nocivo se inalato;
- H315 Provoca irritazione cutanea
- P2010 tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme/superfici riscaldate. Non fumare
- P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/di illuminazione a prova di esplosione;
- P264 Lavare accuratamente dopo l'uso;
- P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle, fare una doccia
- P304+P340 IN CASOP DI INALAZIONE : trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione;
- P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.



Ascoli Piceno – S. Benedetto del Tr.

FORMALINA 10% NEUTRA TAMPONATA [DIAPATH S.P.A.]

Dalla lettura dell'etichettatura risulta:

- H302 Nocivo se ingerito
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
- H315 Sospettato di provocare il cancro
- P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso
- P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi, proteggere gli occhi/viso
- P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
- P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico
- P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle consultare un medico.



ALCOOL ETILICO DENATURATO 100% [Girelli Alcool s.r.l.]

Dalla lettura dell'etichettatura risulta:

- Liquido e vapori facilmente infiammabili;
- Provoca grave irritazione oculare;
- Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme/superfici riscaldate. Non fumare
- Utilizzare impianti elettrici / di ventilazione / d'illuminazione . . . / a prova di esplosione
- Indossare guanti, indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / Proteggere il viso
- Mettere a terra / a massa il contenitore ed il dispositivo ricevente
- Tenere il recipiente ben chiuso
- Utilizzare solo utensili antiscintillamento
- Prendere precauzioni contro le scariche atmosferiche
- Lavare accuratamente . . . dopo l'uso
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati – Lavare la pelle – Farsi una doccia
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione agli occhi persiste, consultare un medico.
- In caso di incendio: estinguere con CO₂, polvere per estintore o acqua nebulizzata.



Descrizione della situazione

Presso il locale di lavoro è risultata avvertibile la presenza di odori caratteristici della attività lavorativa [solventi]; dal riscontro non risultano in atto provvedimenti atti ad impedire e/o ridurre lo sviluppo e la diffusione [mancanza di ricambi d'aria e/o sistemi di estrazione forzata [Rif. punto 2.1.4-bis – Allegato IV – D Lgs. 81/08].

All'inizio delle attività lavorative i lavoratori provvedono, di norma, ad aprire le fenestrate presenti nel luogo di lavoro; questa pratica, anche se per pochi minuti, permette ai lavoratori stessi una esposizione diretta agli effluvi delle sostanze chimiche che occupano il volume degli ambienti lavorativi.

Ascoli Piceno – S. Benedetto del Tr.

Nella stanza sono depositati [come rifiuti] contenitori vuoti di reagenti chimici verosimilmente prodotti nella giornata lavorativa precedente il sopralluogo.

STANZA PRELIEVI

Per lo svolgimento dell'attività lavorativa sono utilizzate le seguenti sostanze:

FORMALINA 10% NEUTRA TAMPONATA [DIAPATH S.P.A.]

Dalla lettura dell'etichettatura risulta:

- H302 Nocivo se ingerito
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
- H315 Sospettato di provocare il cancro
- P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso
- P202 Non manipolare prima di aver letto e compreso tutte le avvertenze
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi, proteggere gli occhi/viso
- P281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
- P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione consultare un medico
- P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle consultare un medico.



Descrizione della situazione

Tra le attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente lavorativo si distinguono:

- banco di lavoro munito di cappa di aspirazione
- armadi aspirati

dette attrezzature, sono dotate di sistemi di aspirazione che convogliano all'esterno del corpo di fabbrica i vapori / fumi / odori prodotti durante le fasi lavorative.

In quest'ultimo ambiente di lavorativo, lo scrivente, non avvertiva la presenza organolettica di particolari fastidi [odori].



Il Tecnico della Prevenzione - ASPP
Quirino Glori



ANNO 2016 - ELENCO (NON ESAUSTIVO) DEGLI ADEMPIMENTI RILEVATI DAL S.P.P. SUSCETTIBILE DI REVISIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE DI AREA VASTA 5

Pronto soccorso	Ristrutturazione PS	
Laboratorio analisi	Adeguamento nel laboratorio analisi	
Dipartimento dei servizi	Installazione lavamani presso le varie stanze	
	Realizzazione laboratorio biologia molecolare	
118	Riorganizzazione / ristrutturazione postazioni lavorative 118	
	Ripristino videosorveglianza (Appalto guardie giurate)	
	Corretta manutenzione e pulizia dei servizi igienici	
	Manutenzione/ristrutturazione piano di calpestio galleggiante	
	Derattizzazione esterna e sotto la pavimentazione galleggiante	
	Miglioramento impiantistica elettrica carica ambulanze	
Presidio Ospedaliero - Via di comunicazione esterne	Ripristino segnaletica stradale	In corso
	Installazione dissuasori alta velocità percorsi non utilizzati dal 118	
Presidio Ospedaliero - Aula magna	Rifacimento tinteggiatura	
TAC	Miglioramento acustico (eliminazione riverberi)	
	Manutenzione pavimentazione galleggiante	
Servizio prevenzione e protezione	Individuazione nuovi ambienti lavorativi	
	Miglioramento attrezzatura informatica	
PO Mazzoni - Ex officina	Ripristino / Individuazione ambienti lavorativi idonei allo svolgimento di mansioni d'officina	
	Sistemazione WC	
PO Mazzoni - Strada comunicante ingresso Oncologia con PS	Acquisto levigatrice orbitale aspirata per manutenzione (muri - arredi - ecc.)	
PO Mazzoni - Zone di passaggio - giardini	Realizzazione parapetti di sicurezza	
PO Mazzoni - Trasporto materiali biologici	Realizzare mezzi di protezione a difesa dei sistemi di annaffiamento	
	Sostituzione contenitori rotti (e/o obsoleti) in materiale infrangibile	
PO Mazzoni	Sostituzione letti obsoleti	
	Adeguamento sponde letti	

PO Mazzoni - Curva dopo PS verso uscita	Adeguate per rendere migliore la visibilità
PO Mazzoni - Zona ex depuratore	Adeguamenti anti-intrusione
PO Mazzoni	Adeguamenti vetrate in termini di sicurezza e risparmio energetico
PO Mazzoni - MMC e MMP - UOC Varie	Acquisto carrelli, letti e barelle regolabili in altezza
Anagrafe assistiti	Sistemazione
PO Mazzoni	Sistemazione spogliatoio uomini/donne (davanti ingresso mensa)
	Installazione telecamere sicurezza
	Attivazione video sorveglianza su tutto il presidio (regolamentato)
	Rifacimento pavimentazione accesso al magazzino.
Farmacia	Magazzino farmaceutico: Miglioramento microclimatico per la stagione fredda
	Ristrutturazione finalizzata a evitare ingressi di acqua piovana
	Acquisto di carrello commissionatore o carrello stoccatore per adeguare la MMC
	Magazzino farmaceutico: Ristrutturazione deposito infiammabili
	Magazzino farmaceutico: utilizzazione di computer in ambienti non idonei
Presidio Mazzoni	Rifacimento spogliatoi
PO Mazzoni "Risonanza magnetica"	Sostituzione porta accesso alla RM (Verbale INAIL ex ISPEL)
PO Mazzoni	Manutenzioni e verifica funzionamento impianto elettrico di messa a terra
PO Mazzoni - Emoteca	Implementazione di idoneo impianto di condizionamento nel locale frigoriferi
PO Mazzoni - Corridoi a piano interrato	Manutenzione pavimentazione corridoi finalizzata all'eliminazione del rischio inciampo (torrioni piani di calpestio)
PO Mazzoni	Potenziamento attività di disinfezione (zanzare)
	Potenziamento attività di derattizzazione anche con verifiche della funzionalità del sistema fognario
PO Mazzoni - Locali cucina e dispensa	Riprogettazione ambienti di lavoro finalizzata alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
	Ristrutturazione spogliatoi dedicati al personale di cucina (osservando anche le prescrizioni HACCP)
	Acquisto carrelli elevabili a ruote per la movimentazione delle merci

	Riprogettazione impiantistica per miglioramento indici microclimatici - con particolare riferimento alla stagione calda	
PO Mazzoni	Realizzazione archivio cartelle cliniche (concapacità contenitivi tali da stipare anche vecchia documentazione)	
PO Mazzoni	Acquisto Dispositivi di Protezione Individuale elettrici	
PO Mazzoni - Anatomia Patologica	Compartimentazione (15/1/2011), installazione segnaletica e luci di sicurezza, rilevatori di fumo.	
	Installazione cappe di aspirazione (per allontanamento di vapori e fumi): laboratorio istologia1	
	Rimozione cappa aspirazione Laboratorio Immunologica-coloratori	
	Introduzione di sistemi per estrazione aria che garantiscano almeno 10 ricambi/ora nelle sale, poste a piano terra (inclusore) e piano 1 (colorazioni). Per la realizzazione dovrà essere effettuato apposita progettazione.	
	Monitoraggio ambientale a seguito di lavori di adeguamento.	
PO Mazzoni	Dismissione dei locali adibiti a deposito di materiale cartaceo (tunnel di collegamento) Carico di incendio non previsto nel CPI?	
Ex Ospedale Luciani	Manutenzione ordinaria e straordinaria verde	
	Manutenzione ordinaria e straordinaria manto stradale	
	Miglioramento spogliatoi	
RSA	Ritinteggiatura pareti corridoi	
	Manutenzione porte che si affacciano sui corridoi	
	Manutenzione parapolci sui corridoi	
	Sistemazione ambienti Cassa Cup	
	Ripristino tetto	
	Bonifica pavimentazioni in linoleum (amianto)	
	Rimozione tettoia in cemento amianto	
	Miglioramento sistemi di pulizia pareti grigliate degli ascensori	
	Manutenzione porte e finestre locale gruppo elettrogeno anche per l'intrusione	
		OFFIDA
		Poliambulatorio

		Manutenzione griglia raccolta acque piovane posta sul fondo dello scivolo d'ingresso ai locali parcheggio	
	POTES	Sostituzione scivolo d'ingresso	
COMUNANZA		Ripristino tinteggiatura zona cassa	
		Sistemazione locale quadro elettrico	
		Riorganizzazione locali garage piano interrato	
		Sistemazione impiantistica elettrica zona ambulanze	
		Sistemazione impiantistica elettrica (inclinampi)	
TUTTE LE STRUTTURE			
	Neurologia	Verifiche impianti elettrici di messa a terra	
	MURG	Ampliamento stroke	in corso
	Anticendio	rifacimento pavimentazione -1 corpo D degenza	
	Manutenzioni	Realizzazione Fonica Antincendio	in corso
	Manutenzioni	Sostituzione quadri elettrici monta lettighe n°5 e 6 + montacarichi n°22 ,2, 19	
	SPDC	Rifacimento WC Disabili 5° piano corpo "C"	in corso
	Manutenzioni	realizzazione doccia	
	Manutenzioni	Realizzazione WC per pubblico ex Psichiatria	
SBT	Manutenzioni	Tinteggiatura scala corpo "C"	
	Manutenzioni	Sbarre piazzale ingresso principale e ingresso Fisiatra	in corso
	Manutenzioni	Cassonetti Ortopedia	
	Manutenzioni	Sistemazione strada ingresso posteriore Ospedale	
	Sicurezza	remotizzare sistema controllo nel BO e sistema di allarme al centralino impianto condizionamento	
	Sicurezza	spogliatoi radiologia	
	Sicurezza	completamento spogliatoi BO	
	Manutenzioni	sostituzione porte chirurgia	
	Manutenzioni	risanamento cornicioni	