

VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 175 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

OGGETTO: ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA FORNITURA E POSA IN OPERA UPS + BATTERIE + LAVORI PER LINEE ALIMENTAZIONE UPS.

L'anno **2014**, il giorno **11** (undici) del mese di **marzo**, il sottoscritto, ing. Fulvia Dini, Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 – Sede di Macerata, viene messo a conoscenza dagli operatori tecnici elettricisti che i gruppi di continuità (UPS) SIEL installati presso la cabina "C" a servizio delle seguenti U.O. dell'Ospedale di Macerata sono in avaria:

- 118;
- Dialisi;
- Ostetricia/ginecologia;
- Chirurgia s.o.;
- Ostetricia s.o.;
- Radioterapia;
- Neonatologia;

e pertanto constatato la necessità indifferibile ed urgente di procedere nel minor tempo possibile agli interventi necessari a rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo.

A seguito di sopralluogo effettuato presso l'Ospedale di Macerata, è emerso che l'avaria di detti gruppi di continuità comporta per le U.O. sopra elencate, che in caso di interruzione della corrente elettrica di rete possano passare dai 20 ai 40 secondi di totale sospensione prima che entri in funzione il gruppo elettrogeno.

La norma CEI 64-8 sez. 710 prescrive che nei locali adibiti ad uso medico, il cui funzionamento è ritenuto strettamente indispensabile per l'incolumità del paziente, si deve poter assicurare, anche in caso di interruzione della rete elettrica, la continuità di esercizio a mezzo alimentazione di sicurezza. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica almeno ad interruzione media e deve essere disponibile entro un tempo non superiore ai 15 secondi, salvo casi particolari, ad esempio apparecchi di illuminazione di tipo scialitico, per le quali è richiesta una interruzione breve, disponibile entro un tempo non superiore ai 0,5 secondi.

CONSIDERATO che:

- è di primaria importanza il ripristino delle normali condizioni degli ambienti interessati dall'evento al fine di garantire la continuità del pubblico servizio ivi svolto in condizioni di sicurezza;
- è necessario intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza imposte dalla normativa vigente (D.L. n. 37/2008) e dalle norme CEI 64-8 sezione 710 mediante il ripristino del funzionamento degli UPS installati presso la cabina "C" dell'Ospedale di Macerata.

Per quanto sopra premesso, in emergenza, si è proceduto a interpellare con E.Mail del 11 marzo 2014 le seguenti ditte, che sono dotate di capacità tecniche e professionali adeguate per effettuare una corretta manutenzione agli UPS SIEL in avaria:

Ditta IMV ITALIA Srl con sede in via Grottazzolina, 6 Roma;

Ditta SELET Srl con sede via del Terziario II traversa 5 Centobuchi di Montepandone (AP).

Constatato che la Ditta SELET Srl non sarebbe stata in grado di effettuare l'intervento di ripristino dei gruppi di continuità prima del 18 marzo 2014, a causa della non disponibilità delle batterie necessarie per il corretto funzionamento degli UPS, si è proceduto a affidare la manutenzione alla ditta IMV ITALIA Srl che ha garantito il ripristino dell'alimentazione di sicurezza presso la cabina "C" per il giorno 14 marzo 2014.

Il giorno 11 marzo 2014 la ditta IMV ITALIA Srl, previa verifica di quanto necessario per ripristinare la funzionalità degli UPS (unitamente agli elettricisti interni), comunicava l'impossibilità di potere riparare i gruppi di continuità SIEL, pertanto si è richiesto con E.Mail alla ditta la fornitura **in emergenza** di un UPS a noleggio per potere garantire nel più breve tempo possibile il ripristino delle attività sanitarie. Nella stessa giornata la Ditta ha inviato tramite E.Mail la seguente offerta n. PQ-070-R-14-RG_110314_AZ-S con la quotazione per il noleggio di un UPS (avente caratteristiche tali, 100KVA, da potere sostituire tutti gli UPS in avaria):

- fornitura in conto noleggio di n 1 gruppo continuità da 100 KVA, trifase ingresso ed uscita (batterie escluse) primo mese di noleggio € 800,00, mesi successivi € 500,00 importo presunto per 1 anno € 6.300,00 + IVA 22%
- oneri per trasporto espresso UPS con scarico a terra e successivo ritiro, assistenza nella fase di collegamento e messa in servizio € 4.300,00 + IVA 22%

è stato richiesto un miglioramento dell'offerta per gli oneri per il trasporto e per l'assistenza nella fase di collegamento ed è stato accordato uno sconto del 9,30% per un importo di € 3.900,00 + IVA 22%.

È contestualmente emersa la necessità di dotarsi di batterie idonee al nuovo UPS per cui è stato richiesto per le vie brevi alla ditta IMV ITALIA Srl un'offerta per la fornitura di n. 62 batterie. Con E.Mail del 13 marzo 2014 la ditta ha inviato l'offerta definitiva n. PQ-072-1V-14RG_130314_S_Macerata nella quale è stato applicato lo sconto del 5%, come da noi richiesto per E.Mail, per un importo complessivo di € 12.350,00 + IVA 22%.

Contemporaneamente il giorno 11 marzo 2014 si è contattata la ditta A.B.A. impianti di Anselmi e Brasca Snc via San Venanzo, 51 62020 Monte San Martino – MC – individuata in virtù della Determina aggiudicazione per la manutenzione elettrica n. 630/AV3 del 30/04/2013, la quale, si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi sottoelencati propedeutici ed indispensabili all'installazione dell'UPS ed al ripristino delle condizioni di sicurezza ad un **importo complessivo dei lavori presunto di € 9.035,80 + IVA 22%** dettagliato come segue:

- smontaggio vecchi UPS + assistenza per il montaggio nuovo UPS ore 37 X € 22,00 = € 814,00 + IVA 22%;
- lavori per nuovo quadro elettrico + linea elettrica a servizio del nuovo UPS € 9.672,70 sconto del 15% per un importo di € 8.221,80 + IVA 22%

PERTANTO

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA** per cui si è redatto in data 13/03/2014 il presente verbale ai sensi dell'art.175 del D.P.R. n. 207/2010 onde evitare una interruzione di pubblico servizio

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO
AREA VASTA n. 3 - Macerata
Ing. Fulvia Dini





ORDINE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 176 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

OGGETTO: ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA FORNITURA E POSA IN OPERA UPS + BATTERIE + LAVORI PER LINEE ALIMENTAZIONE UPS

L'anno 2014, il giorno 11 (undici) del mese di marzo, il sottoscritto, ing. Fulvia Dini, Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 - Sede di Macerata, viene messo a conoscenza dagli operatori tecnici elettricisti che i gruppi di continuità (UPS) SIEL installati presso la cabina "C" a servizio delle seguenti U.O. dell'Ospedale di Macerata sono in avaria:

- 118;
- Dialisi;
- Ostetricia/ginecologia;
- Chirurgia s.o.;
- Ostetricia s.o.;
- Radioterapia;
- Neonatologia;

e pertanto constatato la necessità indifferibile ed urgente di procedere nel minor tempo possibile agli interventi necessari a rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo.

A seguito di sopralluogo effettuato presso l'Ospedale di Macerata, è emerso che l'avaria di detti gruppi di continuità comporta per le U.O. sopra elencate, che in caso di interruzione della corrente elettrica di rete possano passare dal 20 ai 40 secondi di totale sospensione prima che entri in funzione il gruppo elettrogeno.

La norma CEI 64-8 sez. 710 prescrive che nei locali adibiti ad uso medico, il cui funzionamento è ritenuto strettamente indispensabile per l'incolumità del paziente, si deve poter assicurare, anche in caso di interruzione della rete elettrica, la continuità di esercizio a mezzo alimentazione di sicurezza. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica almeno ad interruzione media e deve essere disponibile entro un tempo non superiore ai 15 secondi, salvo casi particolari, ad esempio apparecchi di illuminazione di tipo scalitico, per le quali è richiesta una interruzione breve, disponibile entro un tempo non superiore ai 0,5 secondi.

CONSIDERATO che:

- è di primaria importanza il ripristino delle normali condizioni degli ambienti interessati dall'evento al fine di garantire la continuità del pubblico servizio ivi svolto in condizioni di sicurezza;
- è necessario intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza imposte dalla Legge 48/90 e dalle norme CEI 64-8 sezione 710 mediante il ripristino del funzionamento degli UPS installati presso la cabina "C" dell'Ospedale di Macerata.

Per quanto sopra premesso, in emergenza, si è proceduto a interpellare con E.Mail del 11 marzo 2014 le seguenti ditte, che sono dotate di capacità tecniche e professionali adeguate per effettuare una corretta manutenzione agli UPS SIEL in avaria:

Ditta IMV ITALIA Srl con sede in via Grottazzolina, 6 Roma;

Ditta SELET Srl con sede via del Terziario II traversa 5 Centobuchi di Monteprandone (AP).

Constatato che la Ditta SELET Srl non sarebbe stata in grado di effettuare l'intervento di ripristino dei gruppi di continuità prima del 18 marzo 2014, a causa della non disponibilità delle batterie necessarie per il corretto



funzionamento degli UPS, si è proceduto a affidare la manutenzione alla ditta IMV ITALIA Srl che ha garantito il ripristino dell'alimentazione di sicurezza presso la cabina "C" per il giorno 14 marzo 2014.

Il giorno 11 marzo 2014 la ditta IMV ITALIA Srl, previa verifica di quanto necessario per ripristinare la funzionalità degli UPS (unitamente agli elettricisti interni), comunicava l'impossibilità di potere riparare i gruppi di continuità SIEL, pertanto si è richiesto con E.Mail alla ditta la fornitura In emergenza di un UPS a noleggio per potere garantire nel più breve tempo possibile il ripristino delle attività sanitarie. Nella stessa giornata la Ditta ha inviato tramite E.Mail la seguente offerta n. PQ-070-R-14-RG_110314_AZ-S con la quotazione per il noleggio di un UPS (avente caratteristiche tali, 100KVA, da potere sostituire tutti gli UPS in avaria):

- fornitura in conto noleggio di n 1 gruppo continuità da 100 KVA, trifase ingresso ed uscita (batterie escluse) primo mese di noleggio € 800,00, mesi successivi € 500,00 importo presunto per 1 anno € 6.300,00 + IVA 22%
- oneri per trasporto espresso UPS con scarico a terra e successivo ritiro, assistenza nella fase di collegamento e messa in servizio € 4.300,00 + IVA 22%

è stato richiesto un miglioramento dell'offerta per gli oneri per il trasporto e per l'assistenza nella fase di collegamento ed è stato accordato uno sconto del 9,30% per un importo di € 3.900,00 + IVA 22%.

È contestualmente emersa la necessità di dotarsi di batterie idonee al nuovo UPS per cui è stato richiesto per le vie brevi alla ditta IMV ITALIA Srl un'offerta per la fornitura di n. 62 batterie. Con E.Mail del 13 marzo 2014 la ditta ha inviato l'offerta definitiva n. PQ-072-1V-14RG_130314_S_Macerata nella quale è stato applicato lo sconto del 5%, come da noi richiesto per E.Mail, per un importo complessivo di € 12.350,00 + IVA 22%.

Contemporaneamente il giorno 11 marzo 2014 si è contattata la ditta A.B.A. Impianti di Anselmi e Brasca Snc via San Venanzo, 51 62020 Monte San Marino - MC - individuata in virtù della Determina aggludicazione per la manutenzione elettrica n. 630/AV3 del 30/04/2013, la quale, si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi propedeutici ed indispensabili all'installazione dell'UPS ed al ripristino delle condizioni di sicurezza.

PERTANTO

poiché il costo definitivo dei lavori, da determinarsi come sopra indicato, si può fondatamente ritenere congruo e conveniente;

al sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 per evitare una Interruzione di pubblico servizio

SI DISPONE IN DATA 13 MARZO 2014

di affidare alla Ditta IMV ITALIA Srl con sede in via Grottozzolina, 6 Roma la quale, si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi sottoelencati ad un importo complessivo presunto per la fornitura e posa in opera del gruppo di continuità + le batterie di € 22.550,00 + IVA 22% dettagliato come segue:

- offerta n. PQ-070-R-14-RG_110314_AZ-S con la quotazione per il noleggio di un UPS (avente caratteristiche tali, 100KVA, da potere sostituire tutti gli UPS in avaria):
 - fornitura in conto noleggio di n 1 gruppo continuità da 100 KVA, trifase ingresso ed uscita (batterie escluse) primo mese di noleggio € 800,00, mesi successivi € 500,00 importo presunto per 1 anno € 6.300,00 + IVA 22%
 - oneri per trasporto espresso UPS con scarico a terra e successivo ritiro, assistenza nella fase di collegamento e messa in servizio € 3.900,00 + IVA 22%
- offerta n. PQ-072-1V-14RG_130314_S per la fornitura di n. 62 batterie a servizio del UPS a noleggio € 12.350,00 + IVA 22%



- l'Impresa ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori accettando le condizioni stabilite;
- la disponibilità finanziaria risulta sull'autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 3.2/2014 sul numero di conto 0510010107 "manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze".

Il legale rappresentante della suddetta ditta, presa visione dei luoghi e delle condizioni sopra citate, sottoscrive per accettazione.

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO



LA DITTA

IMV ITALIA S.r.l.

R. Gargiuli - L. Godalton
Procuratori

07332572745

ASUR-ZT9 Servizio-Tecnico

#7364 P.001 /002



ORDINE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA
(art. 176 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Oggetto: ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA FORNITURA E POSA IN OPERA UPS + BATTERIE + LAVORI PER LINEE ALIMENTAZIONE UPS.

L'anno 2014, il giorno 11 (undici) del mese di marzo, il sottoscritto, ing. Fulvia Dini, Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico dell'Area Vasta n. 3 - Sede di Macerata, viene messo a conoscenza dagli operatori tecnici elettricisti che i gruppi di continuità (UPS) SIEL installati presso la cabina "C" a servizio delle seguenti U.O. dell'Ospedale di Macerata sono in avaria:

- 11B;
- Dialisi;
- Ostetricia/ginecologia;
- Chirurgia s.o.;
- Ostetricia s.o.;
- Radioterapia;
- Neonatologia;

e pertanto constatata la necessità indifferibile ed urgente di procedere nel minor tempo possibile agli interventi necessari a rimuovere ogni potenziale situazione di pericolo.

A seguito di sopralluogo effettuato presso l'Ospedale di Macerata, è emerso che l'avarità di detti gruppi di continuità comporta per le U.O. sopra elencate, che in caso di interruzione della corrente elettrica di rete possano passare dal 20 ai 40 secondi di totale sospensione prima che entri in funzione il gruppo elettrogeno.

La norma CEI 64-8 sez. 710 prescrive che nei locali adibiti ad uso medico, il cui funzionamento è ritenuto strettamente indispensabile per l'incolumità del paziente, si deve poter assicurare, anche in caso di interruzione della rete elettrica, la continuità di esercizio a mezzo alimentazione di sicurezza. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica almeno ad interruzione media e deve essere disponibile entro un tempo non superiore ai 15 secondi, salvo casi particolari, ad esempio apparecchi di illuminazione di tipo scialitico, per le quali è richiesta una interruzione breve, disponibile entro un tempo non superiore ai 0,5 secondi.

CONSIDERATO che:

- è di primaria importanza il ripristino delle normali condizioni degli ambienti interessati dall'evento al fine di garantire la continuità del pubblico servizio ivi svolto in condizioni di sicurezza;
- è necessario intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza imposte dalla normativa vigente (D.L. n. 37/2008) e dalle norme CEI 64-8 sezione 710 mediante il ripristino del funzionamento degli UPS installati presso la cabina "C" dell'Ospedale di Macerata.

Per quanto sopra premesso, in emergenza, si è proceduto a interpellare con E.Mail del 11 marzo 2014 le seguenti ditte, che sono dotate di capacità tecniche e professionali adeguate per effettuare una corretta manutenzione agli UPS SIEL in avaria:

Ditta IMV ITALIA Srl con sede in via Grottazzolina, 6 Roma;

Ditta SELET Srl con sede via del Terziario Il traversa 5 Centobuchi di Montepandone (AP).

Constatato che la Ditta SELET Srl non sarebbe stata in grado di effettuare l'intervento di ripristino dei gruppi di continuità prima del 18 marzo 2014, a causa della non disponibilità delle batterie necessarie per il corretto

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40 - 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02176860424 sito internet: www.asurmarche.it
Area Vasta n.3

Sede Amministrativa: Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata - Tel. 0733/25721 - Fax 0733/25722

A.B.A. IMPIANTI
A. B. A. Impianti & Brasca snc
Via S. Veranzoni 51
62020 MONTE S. MARTINO (MC)
P.IVA 07627330432



funzionamento degli UPS, si è proceduto a affidare la manutenzione alla ditta IMV ITALIA Srl che ha garantito il ripristino dell'alimentazione di sicurezza presso la cabina "C" per il giorno 14 marzo 2014.

Contemporaneamente il giorno 11 marzo 2014 si è contattata la ditta A.B.A. Impianti di Anselmi e Brasca Snc via San Venanzo, 51 62020 Monte San Martino - MC - individuata in virtù della Determina aggiudicazione per la manutenzione elettrica n. 630/AV3 del 30/04/2013, la quale, si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi sottoelencati prepedeutici ed indispensabili all'installazione dell'UPS ed al ripristino delle condizioni di sicurezza ad un importo complessivo dei lavori presunto di € 9.035,80 + IVA 22% dettagliato come segue:

- smontaggio vecchi UPS + assistenza per il montaggio nuovo UPS ore 37 X € 22,00 = € 814,00 + IVA 22%;
- lavori per nuovo quadro elettrico + linea elettrica a servizio del nuovo UPS € 9.672,70 sconto del 15% per un importo di € 8.221,80 + IVA 22%

PERTANTO

poiché il costo definitivo dei lavori, da determinarsi come sopra indicato, si può fondatamente ritenere congruo e conveniente;

ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 per evitare una interruzione di pubblico servizio

SI DISPONE IN DATA 13 MARZO 2014

di affidare alla ditta A.B.A. Impianti di Anselmi e Brasca Snc via San Venanzo, 51 62020 Monte San Martino - MC - la quale, si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi sottoelencati ad un importo complessivo presunto per l'esecuzione dei lavori del presente ordine di Somma Urgenza di € 9.035,80 + IVA 22% dettagliato come segue:

- smontaggio vecchi UPS + assistenza per il montaggio nuovo UPS ore 37 X € 22,00 = € 814,00 + IVA 22%;
- lavori per nuovo quadro elettrico + linea elettrica a servizio del nuovo UPS € 9.672,70 sconto del 15% per un importo di € 8.221,80 + IVA 22%

- l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori accettando le condizioni stabilite;
- la disponibilità finanziaria risulta sull'autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 3.2/2014 sul numero di conto 0510010107 "manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze".

Il legale rappresentante della suddetta ditta, presa visione dei luoghi e delle condizioni sopra citate, sottoscrive per accettazione.

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO
AREA VASTA n. 3 - Macerata
Ing. Fulvia Pini



LA DITTA

A.B.A. IMPIANTI
di Anselmi & Brasca snc
Via S. Venanzo, 51
62020 MONTE S. MARTINO (MC)
P.IVA 01627330432

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40 - 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 sito internet: www.asur.marche.it
Area Vasta n.3
Sede Amministrativa: Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata - Tel. 0733/25721 - Fax 0733/2572710