

Lista attività per commessa

all. Vb def. N. 759/14/13

del - 6 Lug. 2016

AUREGARO u.c.u



Commessa: **201416A** Forn.+Inst.14 Term.M.WEB+2y Man. 23.05.14-22.05.16

Tipo / Stato	Data Inizio	Sito	Risorsa	Note	Durata	Straordinarie	Viaggio
Completata	19/05/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Camera 1: ricollegato correttamente il connettore SATA sulla scheda madre. Camera 2: ricollegato correttamente il connettore SATA sulla scheda madre	02:00	00:00	01:20
Garanzia							
Completata	21/05/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Collegato in modo corretto l'HD. Ripristinato funzionamento.	02:00	00:00	01:30
Garanzia							
Completata	23/05/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Tantarelli Giacomo	FORNITI ED INSTALLATI NUMERO 14 PC PANNEL ADVANTECH 15", DI CUI 12 SU BRANDEGGIO A PARETE, 2 A SOFFITTO E 2 SU CARRELLI SERVITTORE. CONFRONTATI I NUMERI DI FORNITTI	08:00	00:00	02:00
Fornitura+Installazione							
Completata	26/05/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ricollegato il connettore SATA su scheda madre. Riconfigurato desktop per utenti su tutte le postazioni.	02:30	00:00	01:30
Garanzia							
Completata	03/06/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Riavviato terminale in modo corretto. Ripristinato funzionamento.	01:00	00:00	01:30
Garanzia							
Completata	17/06/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Terminale camera 4 letto 14 con messaggio di errore. Non riconosce l'HD. Terminale ritirato per riparazione	01:00	00:00	00:30
Garanzia							
Completata	17/06/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Terminale Camera 1 sx. Il SO non si avvia.	01:00	00:00	01:00
Garanzia							
Completata	18/06/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ricollegato monitor, tornato dalla riparazione in garanzia. Ripristinato funzionamento.	03:00	00:00	01:30
Garanzia							
Completata	30/06/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Monitor guasto. Ritirato.	02:30	00:00	01:30
Garanzia							
Completata	07/08/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Reinstallato monitor in stanza 4 letto 15 (ritirato dalla riparazione). Ripristinato funzionamento terminale stanza 4 letto 14. Ricreato immagine terminale stanza 2 letto 6	03:00	00:00	01:30
Manutenzione							
Completata	07/08/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Riparato. Reinstallato in reparto. Ripristinato funzionamento.	03:00	00:00	01:30
Garanzia							

Completata	03/09/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Sostituito supporto.	01:00	00:00	01:30
Garanzia							
Completata	16/09/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato funzionamento.	03:00	01:00	01:30
Garanzia							
Completata	24/09/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Errore di Boot - scollegato alimentazione e SATA, ricollegato. Funziona correttamente.	01:00	00:00	01:00
Garanzia							
Completata	24/09/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Errore di Boot - scollegato alimentazione e SATA, ricollegato. Funziona correttamente	01:00	00:00	00:30
Garanzia							
Completata	13/10/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Sostituiti supporti per lettori ottici.	01:00	00:00	00:00
Garanzia							
Completata	13/10/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Errore di Boot - scollegato alimentazione e SATA, ricollegato. Funziona correttamente	01:00	00:00	01:30
Garanzia							
Completata	15/10/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Errore di Boot - scollegato alimentazione e SATA, ricollegato. Funziona correttamente	01:00	00:00	01:30
Garanzia							
Completata	21/10/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Al momento dell'intervento i monitor in oggetto, funzionavano correttamente.	02:00	00:00	01:00
Garanzia							
Completata	04/11/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Camera (PET - poltrone blu) Riavvitato bullone dietro piastra di fissaggio monitor. Camera 4 - Riattivato presa di corrente. Camera 3 - regolato monitor correttamente	04:00	00:00	01:30
Garanzia							
Completata	12/11/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Tantarelli Giacomo	SOSTITUIRE VITI BRACCIO POLTRONE BLU E RIPRISTINATO TERMINALE CAMERA 4 LETTO 14/15	02:00	00:00	02:00
Garanzia							
Completata	24/11/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Tantarelli Giacomo	RIPRISTINATO MONITOR CAMERA 4 LETTO 15, COLLEGATA ALIMENTAZIONE AD UN GRUPPO UPS PER VERIFICHE PROBLEMATICHE RISCOINTRATE ATTENDIAMO IN GRUPPO ECETTO NELLA MONITORIA	00:30	00:30	02:00
Garanzia							
Completata	26/11/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Staccato e riattivato HD. Ripristinato funzionamento. Inverto terminale con quelle della camera 5+1. Soluzione da monitorare per avvidenziare problemi di alimentazione	02:00	00:00	00:30
Garanzia							
Completata	26/11/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Installato terminale tornato dalla manutenzione I.R.E.N.E.	02:00	00:00	01:30
Garanzia							

Completata	09/12/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato funzionamento terminali	02:00	00:00	01:20
Garanzia							
Completata	12/12/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Riattivati i monitor nelle stanze.	02:00	00:00	00:30
Garanzia							
Completata	17/12/2014	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato corretto funzionamento terminali.	01:00	00:00	00:30
Garanzia							
Completata	07/01/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Sostituito supporto.	01:00	00:00	00:20
Garanzia							
Completata	07/01/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato funzionamento.	02:00	00:00	00:40
Garanzia							
Completata	14/01/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Tantarrelli Giacomo	RIPRISTINATI MONITOR CAMERA 4 E 5+1, SERRATA BULLONERIA POLTRONE ROSSE ESEGUITO UN CONTROLLO GENERALE SU TUTTE LE POSTAZIONI. NOMMANI GHIUSTOZZI DEINISTATI I FPA' TI SISTEMA	01:15	00:00	01:15
Garanzia							
Completata	26/01/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato funzionamento terminali in camera 4/letto15 e camera 1/letto2. Fissato bullone di supporto braccio terminale in camera 4 (Pet Tararrelli/Inchtrona h11)	02:30	00:00	01:30
Garanzia							
Completata	06/03/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato il funzionamento su tutti i terminali segnalati.	04:00	00:00	01:00
Garanzia							
Completata	18/03/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Tantarrelli Giacomo	Ripristinato pc camera 1 letto 2; sostituito braccio camera 3 e sostituito snodo finale poltrone blu	02:30	00:00	02:00
Garanzia							
Completata	26/03/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato funzionamento dei terminali	04:00	00:00	01:20
Garanzia							
Completata	08/04/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Effettuato fissaggio del monitor lento.	00:00	00:00	00:00
Garanzia							
Completata	28/04/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato il funzionamento dei due terminali ed effettuate le prove con esito positivo.	00:00	01:00	01:10
Manutenzione							
Completata	26/05/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato funzionamento terminali della stanza 2 e della stanza 3. Effettuate prove e test del terminale della stanza 1 senza riuscire a riattivarne il funzionamento	01:30	00:00	00:30
Garanzia							

Completata Garanzia	29/07/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato funzionamento; effettuate prove con esito positivo.	01:00	00:00	01:30
Completata Garanzia	15/09/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Sostituiti supporti lettori ottici. Ripristinato funzionamento, terminale camera 4(dx).	02:00	00:00	01:00
Completata Garanzia	12/10/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato Funzionamento.	01:00	00:00	00:00
Completata Garanzia	17/11/2015	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Riavviati entrambi i monitor. Effettuate prove di corretto funzionamento.	01:00	00:00	01:15
Completata Garanzia	18/01/2016	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Riavviato un monitor effettuate prove di corretto funzionamento. Constatato che uno dei due monitor ha un harddisk guasto il quale è da sostituire.	01:00	00:00	00:00
Completata Garanzia	22/01/2016	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Camera 14. Ripristinato funzionamento terminale senza dover sostituire HDD. Sostituito supporto per lettore bar-code.	01:30	00:00	01:30
Completata Garanzia	10/02/2016	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Giustozzi Giorgio	Ripristinato funzionamento: camera 1 L2, camera 2 L6. Il terminale in camera 14, necessita della sostituzione dell'hd. Nella stessa camera 14, si deve rimpiazzare il terminale di continuità (in prova per alcuni	00:00	01:30	00:30
Completata Garanzia	19/02/2016	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Simonetti Mirco	Sostituito terminale, installato software ed eseguite prove di corretto funzionamento con il personale. Richiesto al momento dell'intervento dal cliente : confermazione e incasimanto naccworrd monitor	01:00	00:00	00:00
Completata Garanzia	16/03/2016	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Simonetti Mirco	Ripristinato funzionamento delle 2 postazioni fuori servizio. Eseguite verifiche con esito positivo con il personale presente in sede.	02:30	00:00	01:00
Completata Garanzia	05/05/2016	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Simonetti Mirco	Risolti i problemi segnalati per C1 - L3 e C3 - L11. Per C1 L2 : Sostituito Terminale ma rimasta segnalazione di problema con numero seriale (Windome non originale)	00:00	01:00	00:00
Completata Garanzia	16/05/2016	ASUR 9 - OSPEDALE MACERATA	Simonetti Mirco	Reperito e sostituito supporto per lettore mancante; Montata griglia trovata svitata	00:00	00:30	02:00
Totale:					85:15	05:30	52:10